

SILVER

TAVOLI DA STIRO



PONY
FINISHING FIRST

SILVER-S



SILVER-SV



SILVER-A MAXI




SILVER-A STANDARD





STANDARD

MAXI

BN



Solo per versione A / for version A only / solo para versión A / seulement pour version A / nur für Ausführung A / 230 мм только для версий A



DONNÉES TECHNIQUES

SILVER A-S-SV

COURANT	230V/1 or 400V/3+N/50 Hz*
	110V/1 or 220V/3-60 Hz
MOTEUR ASPIRAT./SOUFFL.	0,6 kW • 0,8 HP
MOTEUR POMPE	0,5 kW • 0,7 HP
RESISTANCE CHAUDIÈRE (5 LT)	3,3-5,0-6,0 kW (A-S) • 4,0-5,0-6,0 kW (SV)
	4,4-6,7-8,0 HP (A-S) • 5,4-6,7-8,0 HP (SV)
RESISTANCE CHAUDIÈRE (9 LT)	6,0-8,0-10-12 kW • 8,0-11-13-16 HP
RESISTANCE FER	0,8 kW • 1,1 HP
CHAUFFAGE TABLE	0,7 kW (A-S) • 1,2 kW (SV)
	1,0 HP (A-S) • 1,6 HP (SV)
ALIMENTATION EAU	tube en caoutchouc Ø 13 mm • 0,5 in
ALIMENTATION AIR	1/4" (SV)
PRESSION TRAVAIL AIR	6,0 - 7,0 bar – 87 - 100 psi (SV)
CONSOMMATION AIR	0,5 lt/min (SV)
ARRIVÉE VAPEUR	1/2"
PRESSION TRAVAIL VAPEUR	2,5 bar – 36 psi (S)
	4,5 bar – 65 psi (SV)
CONSOMMATION VAPEUR	3,0÷5,0 kg/h (A-S) • 6,0 ÷ 10 kg/h (SV)
	6,6÷11 Lb/h (A-S) • 13 ÷ 22 Lb/h (SV)
PRODUCTION VAPEUR	4,5 ÷ 8,2 kg/h (A-S) • 5,0 ÷ 17 kg/h (SV)
	10 ÷ 18 Lb/h (A-S) • 11 ÷ 36 Lb/h (SV)
RETOUR	1/2"
VIDANGE CHAUDIÈRE	1/2"
DIMENSION EMBALLAGE	1860 x 630 x 1100 mm • 73 x 25 x 43 in
POIDS NET	125 kg • 276 Lb
	with boiler: 155 Kg • 342 Lb
POIDS BRUT	155 kg • 342 Lb
	with boiler: 180 kg • 397 Lb
VOLUME	1,3 m3 • 45 ft3
ENCOMBREMENT	179 x 50 cm • 71 x 20 in

*Autres voltages sur demande.

Les données ci-dessus ne sont pas contraignantes pour exigences de construction.



Silver table de finition universelle en 3 versions:

Silver-S aspirante et soufflante
Silver-SV aspirante, soufflante et vaporisante
Silver-A aspirante.

DIMENSIONS PLATEAU:

- Mod. **Maxi**: dim. 1300 x 500 - pointe 250 mm
- Mod. **BN (Bottle neck)**: dim. 1300 x 500 - pointe 300 mm
- Mod. **Standard**: dim. 1100 x 380 - pointe 230mm seulement pour versions A et S.

Pour utiliser au mieux les possibilités des tables SILVER il est conseillé de repasser avec la technique "pointe à droite", en maintenant le vêtement avec la main gauche et le fer à repasser dans la main droite. L'opérateur peut vaporiser avec le fer et en même temps sécher grâce à la soufflerie sur une vaste surface du

vêtement réduisant ainsi considérablement les manipulations pour déplacer les vêtements en cours de repassage. Le puissant groupe 3phasé aspiration/soufflerie incorporé dans la table permet des prestations élevées. Des solutions ergonomiques, telles que la suspension du fer, permettent d'augmenter la production et diminuer la fatigue de l'opérateur.

Accessoires sur demande:

- chaudière électronique intégrée (5 ou 9 lts.);
- repose fer pivotant;
- groupe fer vaporisant;
- jeannette chauffante, soufflante et aspirante avec différentes formes;
- jeannette à détacher;
- éclairage avec ou sans suspension fer.

